



Coffret de secours « Médecine du travail »

■ Gamme **Multirisques**

RÉFÉRENCE : FAR 1040 AP

Gencod : 3760098251049

Référence coffret vide : FAR 1031 AV

Référence réassort : FAR 2062 PR



Dimensions :
295 mm x 220 mm x 120 mm



Poids :
1660 g



SIGNALETIQUE
« PREMIERS SECOURS »
fournie avec son
grippeur autocollant

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

COMPOSITION

DESCRIPTION

- ABS blanc
- Poignée de transport et support mural

**Séparateurs à
l'intérieur**

CONTENU

- 1 kit coussin hémostatique
- 1 couverture de survie
- 2 écharpes triangulaires
- 2 sacs en plastique
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 10 compresses d'alcool à 70 °
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



Il appartient au médecin du travail, en collaboration avec l'employeur, de fixer le contenu de la trousse de secours en fonction des risques spécifiques liés à l'entreprise et les modalités d'utilisation des produits.



Certains produits, conseillés par les médecins, sont à se fournir en pharmacie tel que les pommades contre les brûlures et les coups, le collyre. D'autres sont néanmoins fortement déconseillés, comme le coton ou les antiseptiques colorés.

